


КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ



Приспособление для уборки рапса ПЗР-6-01



Оглавление:

Стр. 1 ...	Описание и характеристики жатки.
Стр. 2 ...	Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (установка приспособления на жатку, вид спереди слева)
Стр. 3 ...	Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (установка приспособления на жатку)
Стр. 4 ...	Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (установка приспособления на жатку, вид сзади справа)
Стр. 5 ...	Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (навеска приспособления на жатку, вид справа)
Стр. 6 ...	Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (навеска приспособления на жатку)
Стр. 7 ...	Таблица 1
Стр. 8 ...	Рис.2 ПЗР 00.060 РСМ Талреп Таблица 2
Стр. 9 ...	Рис.3 ПЗР 00.070 РСМ Стяжка нижняя Таблица 3
Стр. 10 ...	Рис.4 ПЗР-6.00.000 РСМ Приспособление для уборки рапса
Стр. 11 ...	Рис.4 ПЗР-6.00.000 РСМ Приспособление для уборки рапса
Стр. 12 ...	Таблица 4
Стр. 13 ...	Рис.5 ПЗР 01.000 РСМ Платформа (вид спереди слева)
Стр. 14 ...	Рис.5 ПЗР 01.000 РСМ Платформа (вид сбоку)
Стр. 15 ...	Рис.5 ПЗР 01.000 РСМ Платформа (вид спереди)
Стр. 16 ...	Таблица 5
Стр. 17 ...	Рис.6 ЖВН-6У.11.280 Звездочка натяжная Таблица 6
Стр. 18 ...	Рис.7 ПЗР 01.030 (ПЗР 01.030-01) Делитель с приводом Таблица 7
Стр. 19 ...	Рис.8 ПЗР 01.190 (ПЗР 01.190-01) Делитель
Стр. 20 ...	Таблица 8

Стр. 21 ...	Рис.9 ПЗР 01.210 (ПЗР 01.210-01) Привод
Стр. 22 ...	Таблица 9
Стр. 23 ...	Рис.10 ПЗР 01.230 Шатун регулируемый Таблица 10
Стр. 24 ...	Рис.11 ПЗР 01.240 Шатун Таблица 11
Стр. 25 ...	Рис.12 ПЗР 01.330 (ПЗР 01.330-01) Нож делителя Таблица 12
Стр. 26 ...	Рис.13 ПЗР 01.050 РСМ Вал
Стр. 27 ...	Таблица 13
Стр. 28 ...	Рис.14 ПЗР 01.060 РСМ Доска скатная Таблица 14
Стр. 29 ...	Рис.15 ПЗР 01.070 РСМ Аппарат режущий
Стр. 30 ...	Таблица 15
Стр. 31 ...	Рис.16 ПЗР 01.020 РСМ-02(ПЗР 01.420 РСМ) Нож Таблица 16
Стр. 32 ...	Рис.17 ПЗР 01.100 РСМ Шкив в сборе Таблица 17
Стр. 33 ...	Рис.18 ПЗР 01.160 РСМ Главный привод
Стр. 34 ...	Таблица 17
Стр. 35 ...	Рис.19 3518050-121450-04(3518050-121450-05) Механизм качающейся шайбы с осью Таблица 19
Стр. 36 ...	Рис.20 ПЗР 01.470 РСМ Аппарат режущий
Стр. 37 ...	Таблица 20
Стр. 38 ...	Рис.21 ПЗР 01.350 РСМ (ПЗР 01.350 РСМ-01) Прижим Таблица 21
Стр. 39 ...	Рис.22 КН 13.050-01 Палец Таблица 21
Стр. 40 ...	Заметки
Стр. 41 ...	Контакты



Описание:

Приспособление марки ПЗР предназначено для уборки рапса способом прямого комбайнирования и агрегируется со шнековыми жатками отечественных и импортных комбайнов.

Приспособление навешивается на боковины жатки, что предотвращает перемещение приспособления в процессе работы и обеспечивает его надёжную фиксацию.

Приспособление состоит из:

прочной стальной рамы удлиняющей рабочий стол жатки на 750 мм, с шириной захвата от 5 до 7,9м;
боковых активных делителей высотой 1297 мм с механической системой привода без пальцевого режущего аппарата, служащий для разделения скашиваемой массы от не скашиваемой;
режущего аппарата со спецножом типа SHUMACHER.

Использование приспособления снижает потери рапса при его уборке и эффективно при любой погоде.

Производительность приспособления и скорость работы соответствует производительности и скорости работы жатки комбайна.

При перевозке автомобильным транспортом длина кузова должна соответствовать ширине захвата жатки + 0,5 метров.

Агрегатирование:

С комбайнами:

«Дон-1500», «Дон Вектор», «Дон Лан», СК-5М, «Нива», «Славутич», «Енисей», «Claas Mega», «Claas Dominator», «Case», «Massey Ferguson», «ПАЛЕССЕ GS12», «ПАЛЕССЕ GS10», New Holland, John Deere и др.

Отличительные особенности от аналогичных приспособлений других производителей:

Приспособления для уборки рапса нашей разработки отличается рядом новшеств, направленных на снижение вибраций, повышение уровня ремонтпригодности, простоту в эксплуатации и удобство в обслуживании, универсальность для жаток разных производителей, на высокую надёжность (съёмные активные делители, съёмная плита МКШ).

Боковые активные делители состоят из двух активных ножей со специальными бобовыми сегментами. Конструкция привода делителей полностью исключает вибрацию приспособления в работе.

Привод правого бокового делителя осуществляется через трансмиссионный вал который приводится в движение приводом МКШ, что позволило избавиться от вибраций.

Немаловажную роль в снижении вибраций оказало применение на активных делителях раздвоенных сегментов, уменьшивших ход ножа в два раза.

Эти отличия запатентованы 6-тью патентами.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО "БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ"




Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (установка приспособления на жатку, вид спереди слева)




Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (установка приспособления на жатку)




Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (установка приспособления на жатку, вид сзади справа)




Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (навеска приспособления на жатку, вид справа)




Рис.1 ПЗР-6-01 Приспособление для уборки рапса (навеска приспособления на жатку)



Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 00.060 РСМ	Талреп	4
2	ПЗР 00.070 РСМ	Стяжка нижняя	2
3	ПЗР 00.250 РСМ	Кронштейн	1
4	ПЗР 00.250 РСМ-01	Кронштейн	1
5	ПЗР 00.260 РСМ	Кронштейн верхний	1
6	ПЗР 00.260 РСМ-01	Кронштейн верхний	1
7	ПЗР 00.500 РСМ	Упор	1
8	ПЗР 00.510 РСМ	Упор	1
9	ПЗР 6.00.000-01	Приспособление для уборки рапса	1
10	ПЗР 00.466 РСМ-01	Планка	2
11		Болт М10х25 ГОСТ 7798	4
12		Болт М10х30 ГОСТ 7798	16
13		Гайка М10 ГОСТ 5915	8
14		Ось 16х55 ГОСТ 9650	1
15		Ремень УВ-4430 ТУ У 6.00152135.066	1
16		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	20
17		Шайба С.10 ГОСТ 11371	28
18		Шплинт пружинный 2,3,6 х 50 ОСТ 23.2.2	1




Рис.2 ПЗР 00.060 РСМ Талреп

Таблица 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 00.140 РСМ	Зацеп	1
2	ПЗР 00.140 РСМ-01	Зацеп	1
3	ПЗР 00.150	Муфта	1
4		Гайка М16 ГОСТ 5916	1
5		Гайка М16(LH) ГОСТ 5916	1




Рис.3ПЗР 00.070 РСМ Стяжка нижняя

Таблица 3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 00.160 РСМ	Стяжка	1
2	ПЗР 00.270 РСМ	Скоба	1
3	ПС-6.03.606	Направляющая	1
4		Гайка М12 ГОСТ 5915	2
5		Шайба С.12 ГОСТ 11371	1




Рис.4 ПЗР-6.00.000 РСМ Приспособление для уборки рапса




Рис.4 ПЗР-6.00.000 РСМ Приспособление для уборки рапса



Таблица 4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 00.040	Кронштейн	1
2	ПЗР 00.040-01	Кронштейн	1
3	ПЗР 00.090-01	Ось	4
4	ПЗР 00.100	Чехол	2
5	ПЗР 00.050 РСМ	Кронштейн	1
6	ПЗР 00.410 РСМ	Щиток левый	1
7	ПЗР 00.420 РСМ	Щиток правый	1
8	ПЗР 01.000 РСМ	Платформа	1
9		Болт М10х25 ГОСТ 7798	4
10		Болт М12х30 ГОСТ 7798	9
11		Гайка М12ГОСТ 5915	4
12		Шайба10.65ГГОСТ 6402	4
13		Шайба12.65Г ГОСТ 6402	9
14		Шайба С.10ГОСТ 11371	4
15		Шайба С.12 ГОСТ 11371	3
16		Шплинт3,2 х 20 ГОСТ 397	4




Рис.5 ПЗР 01.000 РСМ Платформа (вид спереди слева)




Рис.5 ПЗР 01.000 РСМ Платформа (вид сбоку)




Рис.5 ПЗР 01.000 РСМ Платформа (вид спереди)



Таблица 5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЖВН-6У.11.280	Звездочка натяжная	1
2	ПЗР 01.030	Делитель с приводом	1
3	ПЗР 01.030-01	Делитель с приводом	1
4	ПЗР 01.050 РСМ	Вал	1
5	ПЗР 01.060 РСМ	Доска скатная	1
6	ПЗР 01.070 РСМ	Аппарат режущий	1
7	ПЗР 01.100 РСМ	Шкив в сборе	1
8	ПЗР 01.160 РСМ	Главный привод	1
9	ПЗР 01.470 РСМ	Аппарат режущий	1
10	ПЗР 02.000 РСМ	Рама	1
11		Болт М12х35 ГОСТ 7802	4
12		Гайка М12 ГОСТ 5915	4
13		Звено С-ПР-15,875-23-2 ГОСТ 13568	3
14		Звено П-ПР-15,875-23-2 ГОСТ 13568	2
15		Цепь ПР-15,875-23-2 ГОСТ 13568 L=460,375 мм*; n=29 зв.	1
16		Цепь ПР-15,875-23-2 ГОСТ 13568 L=1000,125 мм*; n=63зв.	1
17		Цепь ПР-15,875-23-2 ГОСТ 13568 L=1317,625 мм*; n=83зв.	1
18		Шайба 12.65Г ГОСТ 6402	4




Рис.6 ЖВН-6У.11.280 Звездочка натяжная

Таблица 6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЖВН-6У.11.270	Звездочка	1
2	ЖВН-6У.11.623	Ось	1
3	ЖВН-6У.11.816	Втулка	1
4		Гайка М16 ГОСТ 5915	1
5		Гайка М16 ГОСТ 5916	1
6		Кольцо В47 ГОСТ 13941	1
7		Подшипник 180204 ГОСТ 8882	1
8		Шайба С.16 ГОСТ 11371	1




Рис.7 ПЗР 01.030 (ПЗР 01.030-01) Делитель с приводом

Таблица 7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	Примечание
1	ПЗР 01.190	Делитель	1	ПЗР 01.030
	ПЗР 01.190-01	Делитель	1	ПЗР 01.030-01
2	ПЗР 01.210	Привод	1	ПЗР 01.030
	ПЗР 01.210-01	Привод	1	ПЗР 01.030-01
3	ПЗР 01.230	Шатун регулируемый	1	
4	ПЗР 01.240	Шатун	1	
5	ПЗР 01.804	Втулка	2	
6		Гайка М16х1,5 ГОСТ 5916	4	




Рис.8 ПЗР 01.190 (ПЗР 01.190-01) Делитель



Таблица 8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	Примечание
1	ПЗР 01.310	Уголок делителя	1	ПЗР 01.190
	ПЗР 01.310-01	Уголок делителя	1	ПЗР 01.190-01
2	ПЗР 01.330	Нож делителя	1	
3	ПЗР 01.330-01	Нож делителя	1	
4	ПЗР 01.340	Головка ножа	1	
5	ПЗР 01.340-01	Головка ножа	1	
6	ПЗР 01.350 РСМ	Прижим	10	
7	КН 03.401	Прокладка	10	
8	ПЗР 01.428	Пластина трения	10	
9	ПЗР 01.432	Шайба стопорная	4	
10	Р 117.00.002	Прокладка	80	
11		Болт М10х16 ГОСТ 7798	8	
12		Болт М10х30 ГОСТ 7798	4	
13		Болт М10х45 ГОСТ 7798	10	
14		Гайка М10 ГОСТ 5915	18	
15		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	18	
16		Шайба С.10 ГОСТ 11371	8	




Рис.9 ПЗР 01.210 (ПЗР 01.210-01) Привод



Таблица 9

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	Примечание
1	ПЗР 01.380	Корпус	1	
2	ПЗР 01.390	Эксцентрик	1	ПЗР 01.210
	ПЗР 01.390-01	Эксцентрик	1	ПЗР 01.210-01
3	ПЗР 01.400	Рычаг	1	
4	ПЗР 01.410	Звездочка	1	ПЗР 01.210
	ПЗР 01.410-01	Звездочка	1	ПЗР 01.210-01
5	ПЗР 01.628	Шайба	1	
6	ПЗР 01.809	Втулка	1	
7	ПЗР 01.811	Втулка	1	
8		Болт М10х45 ГОСТ 7798	1	
9		Болт М10х55 ГОСТ 7798	4	
10		Гайка М10 ГОСТ 5915	1	
11		Кольцо В20 ГОСТ 13942	1	
12		Кольцо В40 ГОСТ 13942	1	
13		Подшипник 180208 ГОСТ 8882	2	
14		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	5	
15		Шайба С.10 ГОСТ 11371	4	




Рис.10 ПЗР 01.230 Шатун регулируемый

Таблица 10

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 01.420	Головка шатуна	1
2	ПЗР 01.440	Головка шатуна	1
3		Гайка М14х1,5 ГОСТ 5915	1
4		Кольцо В32 ГОСТ 13941	2
5		Подшипник 580204 ТУ 37.006.084	1
6		Подшипник ШС-17 ГОСТ 3635	1




Рис.11 ПЗР 01.240 Шатун

Таблица 11

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 01.450	Шатун	1
2		Кольцо В32 ГОСТ 13941	2
3		Подшипник 580204 ТУ 37.006.084	1
4		Подшипник ШС-17 ГОСТ 3635	1




Рис.12 ПЗР 01.330 (ПЗР 01.330-01) Нож делителя

Таблица 12

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н.066.74	Сегмент	17
2	ПЗР 01.438	Щека	1
3	ПЗР 01.509	Ножевая полоса	1
4		Заклепка 5 х 16. ГОСТ 10300	30
5		Заклепка 5 х 22 ГОСТ 10300	4




Рис.13 ПЗР 01.050 РСМ Вал



Таблица 13

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 01.250	Звездочка	2
2	ПЗР 01.270	Корпус	6
3	ПЗР 01.646	Вал левый	1
4	ПЗР 01.647 РСМ	Вал правый	1
5	ПЗР 01.821	Втулка	1
6		Болт М8х20 ГОСТ 7798	8
7		Болт М10х25 ГОСТ 7798	12
8		Гайка М8 ГОСТ 5915	8
9		Гайка М10 ГОСТ 5915	12
10		Подшипник 1680204 ТУ 37.006.084	8
11		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	12
12		Шайба С.10 ГОСТ 11371	18
13		Шплинт 4 х 50 ГОСТ 397	1
14		Шпонка 2-6 х 8 х 32 ГОСТ 23360	4




Рис.14 ПЗР 01.060 РСМ Доска скатная

Таблица 14

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 01.300 РСМ	Щиток	1
2	ПЗР 01.005 РСМ	Ремень	1
3	ПЗР 01.006 РСМ	Уплотнитель	2
4	ПЗР 01.459 РСМ	Лента	2
5	ПЗР 01.459 РСМ-01	Лента	4
6		Винт М6х20 ГОСТ 17473	52
7		Винт М6х25 ГОСТ 17473	12
8		Гайка М6 ГОСТ 5915	64
9		Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	64
10		Шайба С.6 ГОСТ 6958	128




Рис.15 ПЗР 01.070 РСМ Аппарат режущий



Таблица 15

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЖВН 01.420	Палец	4
2	КН 13.050-01	Палец	35
3	ПЗР 01.020 РСМ-02	Нож	1
4	КН 03.401	Прокладка	21
5	КН 03.401-01	Прокладка	17
6	КН 03.404	Прижим	1
7	Р 117.00.002	Прокладка	161
8	Р 230.00.005-02 ГОСТ 3497	Пластина трения 3-2	18
9		Болт М12х35 ГОСТ 7798	6
10		Болт М12х40 ГОСТ 7798	70
11		Болт М12х55 ГОСТ 7798	2
12		Гайка М12 ГОСТ 5915	82
13		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402	74




Рис.16 ПЗР 01.020 РСМ-02(ПЗР 01.420 РСМ) Нож

Таблица 16

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ПЗР 01.170	Вилка	1
2	Н.066.02 ГОСТ 158	Сегмент 1Н	77
3	ПЗР 01.505	Ножевая полоса	1
4	ПЗР 01.424 РСМ	Основание	1
5	ПЗР 01.503 РСМ	Усиление ножа	1
6	ПЗР 01.504 РСМ	Полоса пружинная	1
7		Заклепка 5х16 ГОСТ 10299	110
8		Заклепка 5х22 ГОСТ 10299	37
9		Заклепка 5х 45 ГОСТ 10299	7
10		Заклепка 6х26 ГОСТ 10299	4




Рис.17 ПЗР 01.100 РСМ Шкив в сборе

Таблица 17

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЖВП-4,9.11.420	Шкив	1
2	ЖВН-6У.11.814	Втулка	1
3	ПЗР 01.664 РСМ	Ось	1
4	ПЗР 01.808 РСМ	Втулка	1
5		Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915	1
6		Гайка М20х1,5 ГОСТ 5916	1
7		Кольцо В47 ГОСТ 13943	1
8		Подшипник 180204 ГОСТ 8882	1




Рис.18 ПЗР 01.160 РСМ Главный привод



Таблица 18

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	3518050-121450-04	Механизм качающейся шайбы	1
2	3518050-121450-05	Механизм качающейся шайбы	1
3	ЖВН-6У.11.280	Звездочка натяжная	1
4	ПЗР 01.180-01	Плита МКШ	1
5	ПЗР 01.400 РСМ	Пластина	1
6	ПЗР-5.01.120 Н	Звездочка со ступицей	1
7	ПЗР 01.412 РСМ	Уголок	1
8	ПЗР 01.617 РСМ	Болт специальный	2
9		Болт М10х25 ГОСТ 7798	2
10		Болт М16х1,5х45 ГОСТ 7798	3
11		Болт М16х1,5х50 ГОСТ 7798	4
12		Болт М16х55 ГОСТ 7798	4
13		Гайка М16х1,5 ГОСТ 5915	9
14		Гайка М16х1,5-6Н ГОСТ 5916	9
15		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	2
16		Шайба 16.65Г ГОСТ 6402	4
17		Шайба С.10 ГОСТ 11371	2
18		Шайба С.16 ГОСТ 11371	13
19		Шплинт 5 х 56 ГОСТ 397	2




Рис.19 3518050-121450-04(3518050-121450-05) Механизм качающейся шайбы с осью

Таблица 19

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЖХН 03.001	Прокладка	2
2	ЖХН 03.604	Втулка	2
3	ПКУ-08.15.605	Гайка специальная	1
4	РСМ-10.27.01.619	Ось	1
5	РСМ-10.27.01.621	Гайка	1
6		Кольцо В42 ГОСТ 13941	2
7		Масленка 1.2 ГОСТ 19853	1
8		Подшипник ШС-25 ГОСТ 3635	1




Рис.20 ПЗР 01.470 РСМ Аппарат режущий



Таблица 20

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЖВН 01.420	Палец	39
2	ПЗР 01.350 РСМ-01	Прижим	4
3	ПЗР 01.420 РСМ	Нож	1
4	КН 03.401	Прокладка	7
5	КН 03.401-01	Прокладка	4
6	КН 03.404	Прижим	1
7	КНУ 03.424	Прижим	14
8	Р 117.00.002	Прокладка	90
9	Р 230.00.005-02 ГОСТ 3497	Пластина трения 3-2	18
10		Болт М12х35 ГОСТ 7798	40
11		Болт М12х45 ГОСТ 7798	28
12		Болт М12х55 ГОСТ 7798	10
13		Гайка М12 ГОСТ 5915	82
14		Шайба 12.65Г9 ГОСТ 6402	78




Рис.21 ПЗР 01.350 РСМ (ПЗР 01.350 РСМ-01) Прижим

Таблица 21

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ПЗР 01.443 РСМ	Прижим	1	ПЗР 01.350 РСМ
	ПЗР 01.443 РСМ-01	Прижим		ПЗР 01.350 РСМ-01
2	ПЗР 01.444	Пластина трения	1	
3	5 х 18.01.10кп ГОСТ 10300	Заклепка	2	




Рис.22 КН 13.050-01 Палец

Таблица 22

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КН 13.449-01	Шайба дистанционная	2
2	КН 13.452	Шайба специальная	4
3	КН 13.453	Пластина верхняя	1
4	КН 13.457	Пластина нижняя	1
5	Н.066.56 ГОСТ 158	Пластина противорежущая 2Н	4
6		Заклепка 6 х 28 ГОСТ 10299	2
7		Заклепка 6 х 18 ГОСТ 10300	4

[illegible]



ДП «Бердянський завод сільхозтехніки»
www.bzst.com.ua e-mail: bzst@ukrpost.ua
тел. +38(06153)77-8-00, 77-3-99

СОВРЕМЕННАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Карта проезда:



Наш адрес:

71107, Украина, Запорожская обл., г.
Бердянск, ул. Матвеева, 1

Телефоны:

Отдел маркетинга:
+38(06153) 77-8-00,
факс: +38(06153) 77-3-99
Отдел материально-технического
снабжения: +38(06153)77-1-40
Секретарь: +38(06153)77-1-48

Почтовые ящики:

Отдел маркетинга:
commerce@bzst.com.ua, bzst@ukrpost.ua
Отдел материально-технического
снабжения:
omts-bzst@rambler.ru

Сайт:

www.bzst.com.ua

Координаты для навигатора: широта: 46.47.41.2296 долгота: 36.44. 21.9156